兄弟机械(西安)有限公司环境信息公开表

二、排污信息

废水排放信息1

| 排放口名称 | 工业废水排放口 | | 排放量 (吨) | 1601.57 | | |
|---------|-----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---|--|
| 排放口编号 | DW001 | | 排放形式/规律 | 有规律间断排放 | | |
| 排放口位置 | 厂区南侧 | | | | | |
| 执行排放标准 | | | 8-1996] 表3 二级标 合排放标准》[DB61/2 | | | |
| 污染物名称 | 执行标准值 (mg/L) | 排放浓度 (mg/L) | 监测单位/方式 超标 情况 | | | |
| На | 6-9 | 7.06 | 在线监测/陕西玛 | 端诚检测技术有限公司(手工监测) | 无 | |
| COD | 150 | 52.00 | 在线监测/陕西玛 | 端诚检测技术有限公司(手工监测) | 无 | |
| 氨氮 | 25 | 0.83 | 在线监测/陕西玛 | 端诚检测技术有限公司(手工监测) | 无 | |
| 总磷 | 1 | 0.10 | 在线监测/陕西玛 | 耑诚检测技术有限公司(手工监测) | 无 | |
| 总铬 | 1.2 | 0.03 | 陕西瑞诚检 | â测技术有限公司 (手工监测) | 无 | |
| 石油类 | 10 | 2.81 | 陕西瑞诚松 | 於测技术有限公司 (手工监测) | 无 | |
| BOD_5 | 30 | 12 | 陕西瑞诚松 | ☆测技术有限公司 (手工监测) | 无 | |
| 悬浮物 | 150 | 8 | 陕西瑞诚松 | 於测技术有限公司 (手工监测) | 无 | |

废水排放信息2

| 排放口名称 | 生活污水排放口 | (南区) | 排放量 (吨) | 2745. 56 | | | | |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|------|--|--|--|
| 排放口编号 | DW002 | 排放形式/规律 有规律连续排放 | | | | | | |
| 排放口位置 | 厂区南侧 | | | | | | | |
| 执行排放标准 | | | [8−1996] 表4 三级标 :合排放标准》[DB61/2 | 海准; 224-2011] 表2 二级标准 | | | | |
| 污染物名称 | 执行标准值 (mg/L) | 排放浓度 (mg/L) | | 监测单位/方式 | 超标情况 | | | |
| COD | 300 | 62 | 陕西瑞诚松 | ☆测技术有限公司 (手工监测) | 无 | | | |
| рН | 6-9 | 6. 51 | 陕西瑞诚检 | â测技术有限公司 (手工监测) | 无 | | | |
| 氨氮 | 25 | 1.06 | 陕西瑞诚检 | â测技术有限公司 (手工监测) | 无 | | | |
| 悬浮物 | 400 | 11 | 陕西瑞诚松 | â测技术有限公司 (手工监测) | 无 | | | |

| BOD_5 | 150 | 15. 1 | 陕西瑞诚检测技术有限公司(手工监测) | 无 |
|---------|-----|-------|--------------------|---|
| 动植物油 | 100 | 1.19 | 陕西瑞诚检测技术有限公司(手工监测) | 无 |

废水排放信息3

| *************************************** | <u></u> | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 排放口名称 | 生活污水排放口 | (北区) | 排放量 (吨) | 1176. 67 | |
| 排放口编号 | DW003 | | 排放形式/规律 | 有规律连续排放 | |
| 排放口位置 | 厂区北侧 | | | | |
| 执行排放标准 | | | [8-1996] 表4 三级标 [合排放标准》[DB61/2 | 6准; 224-2011] 表2 二级标准 | |
| 污染物名称 | 执行标准值 (mg/L) | 排放浓度 (mg/L) | | 监测单位/方式 | 超标情况 |
| COD | 300 | 54 | 陕西瑞诚松 | â测技术有限公司 (手工监测) | 无 |
| рН | 6-9 | 6. 57 | 陕西瑞诚松 | ☆测技术有限公司 (手工监测) | 无 |
| 氨氮 | 25 | 2.92 | 陕西瑞诚松 | ☆测技术有限公司 (手工监测) | 无 |
| 悬浮物 | 400 | 9 | 陕西瑞诚松 | â测技术有限公司 (手工监测) | 无 |
| BOD_5 | 150 | 13. 2 | 陕西瑞诚松 | â测技术有限公司 (手工监测) | 无 |
| 动植物油 | 100 | 1. 15 | 陕西瑞诚松 | ☆测技术有限公司 (手工监测) | 无 |

废气排放信息1

| 排放口名称 | 缝纫机涂装废气排放口 | 排放量 (吨) | 4224. 57 |
|--------|---------------|---------------------|----------|
| 排放口编号 | DA001 | 排放形式/规律 | 周期性连续排放 |
| 排放口位置 | 涂装课 | 废气处理设施工艺 | 活性炭吸附过滤 |
| 排气筒高度 | 15m | 运行时间(h) | 488 |
| 执行排放标准 | 《挥发性有机物排放控制标准 | » [DB61/T 1061-2017 |] 表1表面涂装 |

| 污染物名称 | 执行标准值 (mg/m³) | 排放浓度 (mg/L) | 排放速率(kg/h) | 去除效率(%) | 监测单位/方式 | 超标情况 |
|-------|------------------|----------------|------------|---------|--------------|------|
| 苯 | 1 | 0.0166 | 8. 31×10-4 | / | 陕西瑞诚检测技术有限公司 | 无 |
| 甲苯 | 5 | 0.0314 | 1. 57×10-3 | / | 陕西瑞诚检测技术有限公司 | 无 |
| 二甲苯 | 15 | 0. 244 | 1. 22×10-2 | / | 陕西瑞诚检测技术有限公司 | 无 |
| 非甲烷总烃 | 50 | 5. 68 | 0. 284 | 85. 2 | 陕西瑞诚检测技术有限公司 | 无 |

废气排放信息2

| 排放口名称 | 产机涂装废气排放口 | 排放量 (吨) | 403. 5 |
|--------|---------------|---------------------|----------|
| 排放口编号 | DA002 | 排放形式/规律 | 周期性连续排放 |
| 排放口位置 | 加工2课 | 废气处理设施工艺 | 椰棕纤维吸附过滤 |
| 排气筒高度 | 15m | 运行时间(h) | 448 |
| 执行排放标准 | 《挥发性有机物排放控制标准 | » [DB61/T 1061-2017 | 〕 表1表面涂装 |

| 污染物名称 | 执行标准值 (mg/m³) | 排放浓度 (mg/L) | 排放速率(kg/h) | 去除效率(%) | 监测单位/方式 | 超标情况 |
|-------|------------------|----------------|------------|---------|--------------|------|
| 苯 | 1 | 0.0113 | 7. 60×10-4 | / | 陕西瑞诚检测技术有限公司 | 无 |
| 甲苯 | 5 | 0.021 | 1.41×10-3 | / | 陕西瑞诚检测技术有限公司 | 无 |
| 二甲苯 | 15 | 0.414 | 2.78×10-2 | / | 陕西瑞诚检测技术有限公司 | 无 |
| 非甲烷总烃 | 50 | 4.5 | 1.03 | / | 陕西瑞诚检测技术有限公司 | 无 |

固体废物产生及处置情况


| 废物名称 | 固废类别 | 危废编码 | 处置去向 | 产生量 (T) | 处置量(T) | 贮存量 (T) |
|---------|------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 乳化液、冷却液 | 危险废物 | 900-006-09 | 交由有资质公司处置 | 20.60 | 21.00 | 2.80 |
| 废油漆、漆渣 | 危险废物 | 900-252-12 | 交由有资质公司处置 | 3. 91 | 4. 25 | 0.00 |
| 含磷污泥 | 危险废物 | 336-064-17 | 交由有资质公司处置 | 5. 43 | 7.18 | 3. 05 |
| 废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 交由有资质公司处置 | 0. 43 | 1.19 | 0.85 |
| 沾染物 | 危险废物 | 900-041-49 | 交由有资质公司处置 | 6.80 | 5.96 | 1. 17 |
| 废电池 | 危险废物 | 900-044-49 | 交由有资质公司处置 | 0.00 | 0.00 | 0. 54 |
| 废电路板 | 危险废物 | 900-045-49 | 交由有资质公司处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 含铬废液 | 危险废物 | 900-047-49 | 交由有资质公司处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 废灯管 | 危险废物 | 900-023-29 | 交由有资质公司处置 | 0.04 | 0.00 | 0. 25 |

污染治理设施建设运营信息


| 设施编号 | 治理设施 名称 | 数量 | 处理工艺 | 设计能力 (m³/D) | 运行时间(h) | 运行 情况 |
|-------|--------------|----|--------|----------------|---------|----------|
| TW001 | 工业废水 处理设施 | 1 | 混凝沉淀吸附 | 100 | 496 | 正常 |

| TW002 | 生活污水处理 设施(南区) | 1 | 生物接触氧化法 | 100 | 2184 | 正常 |
|-------|------------------|---|----------|-----|------|----|
| TW003 | 生活污水处理 设施(北区) | 1 | 生物接触氧化法 | 50 | 2184 | 正常 |
| TA001 | 缝纫机涂装 废气处理设施 | 1 | 活性炭吸附过滤 | / | 488 | 正常 |
| TA002 | 产机涂装 废气处理设施 | 1 | 椰棕纤维吸附过滤 | / | 448 | 正常 |

检测报告:














测 报告

正本

瑞诚监 (噪) 字 (2019) 第 058 号

项目名称: 兄弟机械(西安)有限公司厂界噪声监测 委托单位: 兄弟机械(西安)有限公司









监测报告

瑞诚监(气)字(2019)第314号

项目名称: 兄弟机械(西安)有限公司饮食业油烟监测 委托单位: 兄弟机械(西安)有限公司



监测报告 SXRC-04-JJ064

| 报告脑号: 瑞诚监 | (气)字(2019)第 | 314号 | | | 36 | 1页 共1页 | |
|--------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|--|
| 项目名称 | 兄弟机械〈西 饮食业》 | 单位地 | 址 | 西安市高新区 上林苑三路 40 号 | | | |
| 被测单位 | 兄弟机械(西 | 安) 有限公司 | 联系 <i>)</i> 联系方 | CC. | 耿杰 17792415934 | | |
| 油烟净化器 型号及数量 | ZST-YI 静电吸附式 | | 监测期 运行工 | 5.5 | 运行正7 | R | |
| 采样方式 | 皮托管平 | 行采样 | 燃料种 | 类 | 天然气 | | |
| 监测目的 | 了解油烟净化器 | 油烟排放情况 | 兄 藍網人 | <i>9</i> 1 | 范龙飞. 步 | ti shi | |
| 监测频次 | | 一次 | 监测日 | 期 | 2019年5月 | 22 日 | |
| 监测项目 | | | 油土 | g P | | | |
| 监测方法/ 依据 | 《固定污染源》 《饮食业油烟》 | 废气监测技术 监测质量保证: 非放标准(试 | 与质量控制技 宁)》(GB 184 | 术規范》(日 832001) | JT 373-2007) 附录 A。 | ; | |
| 所用仪器/编号 | TH-880F(O ₂)型的 MAI-50G 紅外洲 | 503013) | | | | | |
| 执行标准 | 标准 | 名称 | (饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB 18483—2001) | | | 行》) | |
| 2411111111 | 排放标准限值 | 1 (mg/m ³) | [(mg/m ³) 2.0 | | | | |
| | | 检 测 | 结 果 | | | | |
| 基准 | 灶头数 | 4 | 4 工作基准灶头数 3 | | | | |
| 监测电 | 而位置 | 油细净化器废气排放平直管道监测斯面 | | | | | |
| 排气筒的 | 6度 (m) | | | 15 | | | |
| 测试烟道 | 面积 (m²) | | | 1.17 | | | |
| 拠点烟气 | 温度(で) | | | 41.4 | | | |
| 标于排风 | 量(m³/h) | | 8 - 53 | 19695 | | | |
| 实测油烟排放 | 浓度 (mg/m³) | 0.59 | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.52 | |
| 平均油烟排放 | 浓度(mg/m³) | | | 0.56 | | | |
| 折算油烟排放 | 浓度 (mg/m³) | 1.94 | 1.84 | 1.74 | 1.90 | 1.71 | |
| 平均折算油烟排放浓度 (mg/m³) | | | | 1.83 | | | |
| 监测结果评价 | | 作、油烟净 符合《饮食》 | 弟机械(西多 化设备正常元 业油烟排放标 排放浓度的调 | 行的情况了 准(试行)》 | 、饮食业油 | 烟监测结果 | |
| 各注 | | 1.000.00 | 仅对本次新差 | COLUMN TO A SEC. | 1. 400 | 11 | |

四月年5月28日

